

桓仁县市场监督管理局 2021 上半年度行政 执法总体情况汇总

序号	检查单位	被检查企业	检查结果
1	县市场监督管理局	辽宁凤桐供热有限公司	1、无事故应急演练记录；2、无在有效期内的锅炉外部定期检验报告；3、日常和定期检查记录不够完善；4、无水质化验记录和水质化验报告；5、双重预防机制不完善；6、锅炉无在有效期内的能效测试报告。
2	县市场监督管理局	桓仁金山热电有限公司	1、锅炉和起重机械无事故专项应急预案及演练记录；2、特种设备无日常和定期检查记录；3、无特种设备作业人员培训计划和培训记录；4、无定期水质化验报告；5、起重机械缺少原始出厂资料；6 无双重预防机制材料；7、无锅炉定期能效测试报告。
3	县市场监督管理局	桓仁鹏利多超市有限公司	1、专项应急预案未按要求更新；2、无定期自行检查记录；3、未制定双效预防机制；4、货梯内报警装置通讯不畅通。
4	县市场监督管理局	桓仁满族自治县城镇房地产开发有限责任公司八千平购物中心	未发现安全隐患
5	县市场监督管理局	桓仁满族自治县城镇房地产开发有限责任公司华一商场	未发现安全隐患
6	县市场监督管理局	桓仁满族自治县四达房地产开发有限公司	1、无 1 月份电梯定期检查记录。2、双重预防机制材料需完善。3

			已口头要求责改。
7	县市场监督管理局	本溪龙宝城市广场商业有限公司	1、日常和定期检查记录不够完善，2、事故专项应急预案未按要求更新。3 双重预防机制材料不完善。
8	县市场监督管理局	本溪龙宝佳园购物中心有限公司	1、无 2021 年 1 月份培训记录及计划。2、事故专项应急预案未按期要求更新。3、双重预防机制材料需完善。
9	县市场监督管理局	桓仁金山热电有限公司	1 事故专项应急预案已更新。2、已建立特种设备日常和定期自行检查记录。3、提供了特种设备作业人员培训记录。4、双重预防机制资料基本合格。5 疫情原因定期水质化验、锅炉能效测试暂时无法进行，已提交计划。
10	县市场监督管理局	辽宁凤桐供热有限公司	1、已进行事故应急演练并记录；2、已进行日常检查并记录，无定期检查记录；3、提供了在有效期内的锅炉外部定期检验报告；4、4、无水质化验记录和水质化验报告；5、锅炉无在有效期内的能效测试报告。
11	县市场监督管理局	桓仁满族自治县盛世生鲜超市	1、未按规定建立安全管理制度和岗位责任制度。2、事故应急专项预案未按要求更新。3、无设备日常和定期自行检查记录。4、无特种设备作业人员培训计划和培训记录。5、未粘贴使用登记标志。6、电梯内未

			粘贴安全注意事项和警示标志。7、未建立双效预防机制。
12	县市场监督管理局	桓仁华润燃气有限公司	1、未建立双重约访机制。2、对无使用登记证气瓶进行充装。
13	县市场监督管理局	桓仁环城液化气站	1、双重预防机制见证材料不完善。2、已口头要求整改。
14	县市场监督管理局	辽宁五女山米兰酒业有限公司	1、无特种设备事故应急专项预案及演练记录；2、无特种设备定期检查记录；3、无特种设备作业人员培训计划及培训记录；4、无锅炉水质化验定期检验报告；5、无锅炉能效测试报告；6、无双重预防机制。
15	县市场监督管理局	桓仁昊林商贸有限公司	1、定期自行检查记录不全；2、未逐台进行风险识别，未制定隐患排查计划，未进行隐患排查；3、电梯安全技术档案不符合规定；4、应急预案不符合编制规则。
16	县市场监督管理局	本溪天健商业管理有限公司	1、电梯报警装置失效，联系不畅通；2、电梯档案不符合规定，缺少资料；3、不能提供抽查电梯日常使用状况记录和定期自行检查记录；4、应急预案不符合编制规则；5、不能提供抽查电梯在有效期内的定期检验报告；6、未建立双重预防机制。
17	县市场监督管理局	辽宁龙参健康产业有限公司	1、责令立即停止使用无特种设备使用证的储气罐及无锅炉外部定期检验报告的锅炉；2、锅炉水位计损

			坏；3、特种设备事故 应急专项预案不符合 编制规则及无应急演练 记录；4、特种设备 日常和定期检查记录 不完善；5、无作业人 员培训记录；6、无锅 炉水质化验报告及锅 炉能效测试报告；7、 电梯内未粘贴使用登 记标志；8、电梯无年 度自行检查报告及限 速器报告；9、电梯维 保时间不符合安全技 术规范；10、未建立 双重预防机制。
18	县市场监督 管理局	桓仁鹏利多超市 有限公司	1、事故专项应急预案 不符合编制规则 2、双 重预防机制材料需完 善。
19	县市场监督 管理局	桓仁满族自治县 盛世生鲜超市	1、已建立安全管理制 度和岗位责任制度。 2、事故应急专项预案 不符合编制规则，已 经进行应急演练。3、 已进行日常和定期自 行检查并记录。4、无 作业人员培训计划， 有1月份培训记录。5、 电梯内已粘贴安全注 意事项和警示标志。 6、未建立双重预防机 制。
20	县市场监督 管理局	辽宁上药好护士 药业（集团）有限 公司	1、无特种设备作业人 员培训计划和培训记 录。2、特种设备定期 检查记录不完善。3、 电梯无年度自行检查 报告及限速器校验报 告，电梯内未粘贴安 全注意事项和安全警 示标志。4、蒸汽锅炉 无在有效期内的锅炉 内外定期检验报告

			及定期水质化验报告和锅炉能效测试报告。5、无压力表检定证书。6、现场检查时蒸汽锅炉正在使用。
21	县市场监督管理局	辽宁福源药业有限公司	1、无安全管理制度和岗位安全责任制度。2、无特种设备事故应急专项预案及演练记录。3、不能提供特种设备日常和定期自行检查记录。4、无作业人员培训计划及培训记录。5、未建立双重预防机制。
22	县市场监督管理局	天士力东北现代中药资源有限公司	1、日常和定期检查记录不完善。2、无作业人员培训计划及培训记录。3、双重预防机制材料需完善。4、不能提供电梯限速器校验报告。
23	县市场监督管理局	辽宁祥云药业有限公司	1、压力容器无在有效期定期检验报告。2、不能提供锅炉定期检查记录。3、不能提供锅炉应急演练记录。4不能提供作业人员培训计划和培训记录。5、不能提供水质化验报告和能效测试报告。
24	县市场监督管理局	辽宁益仁堂健康药业股份有限公司	1、不能提供锅炉和压力容器定期检验报告及安全附件校验报告和检定证书。2、不能提供作业人员操作证。3、不能提供特种设备日常和定期检查记录。4、不能提供作业人员培训计划和培训记录。5、不能提供专项应急预案及演练记录。6、不能提供锅

			炉水质化验报告及锅炉能效测试报告。7、未建立双重预防机制。
25	县市场监督管理局	本溪天健商业管理有限公司	1、应急预案不符合编制规则。2、不能提供作业人员培训计划和培训记录。3、未建立双重预防机制。4、设备档案不符合规定。
26	县市场监督管理局	桓仁满族自治县盛世生鲜超市	无隐患
27	县市场监督管理局	辽宁龙参健康产业有限公司	1、特种设备专项预案不完善；2、无水质化验报告和能效测试报告。已口头要求责改。
28	县市场监督管理局	本溪天健商业管理有限公司	预案需完善。已口头要求责改。
29	县市场监督管理局	桓仁满族自治县五女山学校	1、使用的锅炉无特种设备使用登记证。2、无锅炉安装质量证明文件见状告知书。3、司炉工无特种设备作业人员操作证。4、无锅炉安装监检报告。
30	县市场监督管理局	辽宁上药好护士药业（集团）有限公司	1、蒸汽锅炉无在有效期内的锅炉内外定期检验报告及定期水质化验报告和锅炉能效测试报告。
31	县市场监督管理局	桓仁满族自治县北甸子小学	1、无锅炉安装质量证明文件。2、无锅炉安装监督检验报告。3、无特种设备使用登记证。
32	县市场监督管理局	桓仁满族自治县北甸子乡政府	1、无锅炉出厂资料、无安装资料。2、锅炉无安装监督检验报告及安全附件校验报告和检定证书 3、无特种设备使用登记证。
33	县市场监督管理局	桓仁满族自治县古城镇政府	1、锅炉无出厂资料、安装质量证明文件；2、锅炉无特种设备使

			用登记证 3、锅炉无定期检验报告
34	县市场监督管理局	辽宁长白仙子生物科技有限公司	1、特种设备作业人员无操作证；2、无特种设备日常和定期检查记录及锅炉运行和交接班记录；3、无锅炉在有效期内的内外部定期检验报告及安全附件校验和检定证书；4、无安全管理制度和岗位责任制度；5、专项应急预案不符合编制规则。
35	县市场监督管理局	桓仁满族自治县华来镇人民政府	1、无锅炉出厂资料、无安装质量证明文件。2、无锅炉使用登记证及在有效期内的锅炉内外部定期检验报告；3、司炉人员无特种设备作业人员操作证；4、无锅炉日常和定期检查记录及锅炉运行和交接班记录。
36	县市场监督管理局	桓仁满族自治县普乐堡镇人民政府	1、未建立安全管理制度和岗位责任制度；2、无日常维护和定期自行检查记录及锅炉运行和交接班记录；3、无锅炉在有效期内的内外部定期检验报告及安全附件校验报告和检定证书；4、未制定专项应急预案及演练记录。
37	县市场监督管理局	桓仁华兴热力有限公司	1、无锅炉出厂资料、无安装质量证明文件。2、无锅炉安装监检报告和安全附件的校验报告及检定证书；3、无锅炉日常维护保养或定期自行检查记录；4、司炉人员

			无特种设备作业人员操作证；5、无事故应急专项预案及演练记录；6、无锅炉水质化验记录和定期水质化验报告；7、无锅炉运行记录和交接班记录；8、无锅炉特种设备使用登记证。
38	县市场监督管理局	桓仁枫林谷森林公园有限公司	1、双重预防机制缺少排查记录；2、观光车已超过检验有效期。
39	县市场监督管理局	桓仁漫谷度假小镇有限公司	1、未建立双重预防机制；2、无 2021 年专项应急演练记录；3、已口头要求整改。
40	县市场监督管理局	桓仁中露联房车旅游俱乐部有限公司	1、未建立双重预防机制；2、无日常和定期检查记录 3、无 2021 年专项应急演练记录；4、无特种设备作业人员培训计划和培训记录 5、已口头要求整改。
41	县市场监督管理局	桓仁北国洞天旅游开发有限公司	1、未建立双重预防机制；2、未建立 2021 年日常和定期检查记录及特种设备作业人员培训计划和培训记录；3、无 2021 年专项应急演练记录。
42	县市场监督管理局	辽宁欢乐谷旅游文化产业有限公司	1、未建立双重预防机制；2、无其他隐患；3、已口头要求整改。
43	县市场监督管理局	桓仁正大钢结构彩钢房厂	1、现场不能提供起重机出厂资料和安装资料。2、现场不能提供起重机在有效期内的定期检验报告。3、现场不能提供起重机的使用登记证
44	县市场监督管理局	桓仁环城液化气站	未发现安全隐患
45	县市场监督管理局	辽宁桓仁森实美	1、蒸汽锅炉存在修理

	管理局	木业有限公司	情况，不能提供锅炉修理告知书、竣工资料及修理监督检查报告，存在重大安全隐患；2、叉车不能提供出厂资料、在有效期的定期检验报告及特种设备使用登记证；3、叉车司机不能提供特种设备作业人员证。
46	县市场监督管理局	桓仁二棚甸子东耀液化气站	1、日常检查记录不完善；2、不能提供2021年专项应急演练记录。
47	县市场监督管理局	桓仁昌鑫物业管理有限公司	1、不能提供日常和定期检查记录；2、不能提供作业人员培训记录；3、不能提供专项应急演练记录；4、不能提供在有效期内的电梯年度自行检查报告和限速器校验报告；5、不能提供双重预防机制材料。
48	县市场监督管理局	桓仁海圆物业有限公司	1、不能提供日常和定期检查记录；2、不能提供作业人员培训记录；3、不能提供双重预防机制材料。
49	县市场监督管理局	桓仁盛缘物业有限公司	1、不能提供日常和定期检查记录；2、不能提供作业人员培训记录；3、不能提供双重预防机制材料；4、电梯内未粘贴特种设备使用标志。
50	县市场监督管理局	桓仁满族自治县四平大药房	未发现问题
51	县市场监督管理局	桓仁鹤源堂参药有限公司	问题轻微已指导规范
52	县市场监督管理局	桓仁安康大药房连锁有限公司华	未发现问题

		一店	
53	县市场监督管理局	辽宁成大方圆医药连锁有限公司 本溪龙宝分店	未发现问题
54	县市场监督管理局	本溪城镇医药连锁有限责任公司 华韵水岸店	未发现问题
55	县市场监督管理局	桓仁安康大药房连锁有限公司龙 锦花园店	未发现问题
56	县市场监督管理局	桓仁安康大药房连锁有限公司民 族一条街店	未发现问题
57	县市场监督管理局	辽宁益仁堂健康药业股份有限公司	未发现问题
58	县市场监督管理局	辽宁桓龙湖葡萄酒酿造有限公司	未发现问题
59	县市场监督管理局	本溪华宝人参制品有限公司	未发现问题
60	县市场监督管理局	辽宁省兴桓米业有限公司	未发现问题
61	县市场监督管理局	辽宁长白仙子生物科技有限公司	未发现问题
62	县市场监督管理局	辽宁张裕冰酒酒庄有限公司	未发现问题
63	县市场监督管理局	辽宁五女山米兰酒业有限公司	未发现问题
64	县市场监督管理局	辽宁维格那葡萄酒有限责任公司	未发现问题
65	县市场监督管理局	北京同仁堂健康药业（辽宁）有限公司	未发现问题
66	县市场监督管理局	辽宁桓仁森实美木业有限公司	未发现问题
67	县市场监督管理局	桓仁土礼土奇农业科技发展有限公司	未发现问题